



Nockenwellenversteller für BMW-Motoren z.B. B38, B42, B48, B58

Allgemeiner Hinweis

Dringend beachten!

- Beim Ersatz der Einlass- und Auslassnockenwellenversteller auf die Teilenummer (Vergleichsnummer!) achten!
- Es dürfen immer nur eine Einlass- und Auslassverstelleinheit mit fortlaufender Teilenummer (PTA126-0207 + PTA126-0208) eingebaut werden. Das heißt, die Nockenwellenversteller müssen entsprechend nach der u.g. Darstellung paarig getauscht werden!
- Eine Montage von nicht paarigen Teilen ist unzulässig!

Anmerkung:

Bei allen Arbeiten sind die herstellerspezifischen Reparaturanweisungen sowie Sonderwerkzeuge zu beachten bzw. zu verwenden.

Nach Ersatz der Einlass- und Auslassnockenwellenverstelleinheiten muss mit dem passenden Diagnosegerät die Servicefunktion „I-Stufe“ programmiert, ggf. codiert werden.

Einlassnockenwellenversteller

PTA126-0207

Vergleichsnummer:
11 36 8 684 920



PTA126-0249

Vergleichsnummer:
11 36 7 608 788



PTA126-0251

Vergleichsnummer:
11 36 8 617 692



+

+

+

Auslassnockenwellenversteller

PTA126-0208

Vergleichsnummer:
11 36 8 684 921



PTA126-0250

Vergleichsnummer:
11 36 7 608 789



PTA126-0252

Vergleichsnummer:
11 36 8 617 693



Im Gewährleistungsfall muss ein Nachweis der Programmierung bzw. Codierung beigefügt werden.